

Simrishamns Sotningsdistrikt
 Skorstensteamet i Skåne AB
 Östra Utfartsvägen 2, 273 35 Tomelilla
 Telefon: 0417-10748, fax 0417-511500

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
090907	S03055000	09-BK891

Fastighetsbezeichnung	Namn och adress
Adress	OLOF HELLBORG
MALMÖVÄGEN 72	MALMÖVÄGEN 72 272 61 GÄRSNÄS

Kontrollobjekt nr: 2 BRASKAMIN

Typ: WARMUTH

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme
KÖK

Rök-/avgaskanal: Tegel
INS.RÖR D120

Senaste sotning: 090907

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not: SOTNING I SAMBAND MED KONTROLL

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	UTAN ERINRAN		

Kontrollen utförd av:

JOHAN HALLIN

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatorör/föder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelskanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.